




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dirección: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ00000081442

Sticker Año mantenimiento



08/06/2026
12°32'37.024"S 76°43'16.056"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



08/06/2026
12°32'37.446"S 76°43'16.375"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.446"S 76°43'16.375"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.183"S 76°43'16.101"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/06/2026
12°32'37.446"S 76°43'16.375"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.446"S 76°43'16.375"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.067"S 76°43'16.169"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/06/2026
12°32'37.428"S 76°43'16.592"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



08/06/2026
12°32'37.116"S 76°43'16.000"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



08/06/2026
12°32'37.428"S 76°43'16.592"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC