



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CANTAGALLO_NUEVO
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Dirección: CP CANTAGALLO NUEVO
ID site: LI4722
CRQ: CRQ000000081444

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°59'41.886"S 76°23'4.883"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.896"S 76°23'4.893"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.916"S 76°23'4.944"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°59'41.902"S 76°23'4.822"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.828"S 76°23'4.841"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.872"S 76°23'4.847"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°59'41.868"S 76°23'4.823"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.843"S 76°23'4.813"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.779"S 76°23'4.944"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°59'41.902"S 76°23'4.823"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'42.003"S 76°23'4.981"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.721"S 76°23'4.752"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.663"S 76°23'4.864"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO	 08/06/2026 12°59'41.507"S 76°23'4.752"W LI4722 CANTAGALLO NUEVO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

