




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Direccion: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ00000081432

Sticker Año mantenimiento



08/06/2026
11°42'11.231"S 76°16'4.761"W
LI5172 CHICLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



08/06/2026
11°42'10.922"S 76°16'4.683"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.021"S 76°16'4.63"W
LI5172 CHICLA

DESPUES



08/06/2026
11°42'11.026"S 76°16'4.617"W
LI5172 CHICLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/06/2026
11°42'11.031"S 76°16'4.711"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'11.028"S 76°16'4.579"W
LI5172 CHICLA


DESPUES



08/06/2026
11°42'11.034"S 76°16'4.711"W
LI5172 CHICLA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



08/06/2026
11°42'10.839"S 76°16'4.767"W
LI5172 CHICLA

DURANTE



08/06/2026
11°42'10.944"S 76°16'4.681"W
LI5172 CHICLA

DESPUES



08/06/2026
11°42'10.944"S 76°16'4.681"W
LI5172 CHICLA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos