




REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000078781

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



05/06/2026
10°56'25.56"S 76°48'44.118"W
LI5704 CANIN

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	05-06-2026	
Nombre de la localidad:	CANIN	
Nº de sitio:	LI5704	
Nombre de autoridad local:	DAVID ELMER DIAZ	
Nombre responsable de mantenimiento:	DAVID ELMER DIAZ	
Energía AC-DC-AA	OK	Verificar el estado de transformadores
Unidad eléctrica	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje AC	OK	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	OK	Probar el buen estado de las baterías de distribución
Voltaje de Baterías	OK	Verificar el estado de los tableros de distribución
Tableros de distribución	OK	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Aire Acondicionado	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Interruptores termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los conectores y terminales
Conductores eléctricos	OK	Observar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	OK	Probar todas las luminarias del sitio
Automatización	OK	Probar el buen funcionamiento
Luz de Balizaje	OK	Verificar el estado de los autos, tanto de caja como cables
SMAV	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Sistema de puesta a tierra	OK	
Aterramiento equipos	OK	
Mantenimiento en gabinetes	OK	Verificar el buen estado de equipos
Equipos RRU, Router o MW	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Cables	OK	Verificación y ajuste de aterramiento
Aterramiento	OK	
Sistema Resiliente	OK	Verificar estado de conectores RRU y ONU
Conectores	OK	Verificar estado de cables de las RRU y ONU
Cables	OK	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Antenas	OK	Revisar el VSWR mediante software o medidor
VSWR cables	OK	
Seguridad Física Interior	OK	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Tejadera	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar grabación local
Grabador de Video	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	
Obras civiles - Seguridad Exterior	OK	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de la Concertina
Concertina	OK	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	OK	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	OK	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autosoportada/Torre Ventada	OK	
Cable de vida	OK	
Limpieza general de site	OK	

Firma autoridad local: *David Elmer Díaz*
Nombre: David Elmer Díaz
Cargo: Tercero
DNI: 78578444

Firma representante Claro: *[Firma]*
Nombre: [Firma]
Cargo: [Firma]
DNI: [Firma]

05/06/2026
10°56'29.322"S 76°48'41.311"W
LI5704 CANIN



05/06/2026
10°56'29.484"S 76°48'41.472"W
LI5704 CANIN