



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

**Nombre de la Estacion:** SANTA VICTORIA  
**Nombre de Localidad:** BARRANCA  
**Fecha:** 09/06/2026 - 09/06/2026  
**Dirección:** Centro Poblado SANTA VICTORIA (PURMACANA ALTA)  
**ID site:** 1502010013  
**CRQ:** CRQ000000081355

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

| FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Fecha de realización:                          | 09-06-2026                |
| Nombre de la localidad:                        | SANTA VICTORIA            |
| ID:                                            | 1502010013                |
| Nombre de autoridad local:                     | Edmundo Rosendo Diaz      |
| Nombre responsable de mantenimiento:           | Edmundo Rosendo Diaz      |
| Energía AC-DC-AA                               | Estado                    |
| Linea Eléctrica                                | N/A                       |
| Voltaje AC                                     | N/A                       |
| Rectificadores                                 | N/A                       |
| Notas de Baterías                              | N/A                       |
| Tableros de Distribución                       | N/A                       |
| Aire Acondicionado                             | N/A                       |
| Interruptores termomagnéticos                  | N/A                       |
| Conductores eléctricos                         | N/A                       |
| Conectores y terminales                        | N/A                       |
| Luminarias                                     | N/A                       |
| Luz de Batajeo                                 | N/A                       |
| SPAT                                           | Estado                    |
| Sistema de Puesta a Tierra                     | N/A                       |
| Alcanceamiento Equipos                         | N/A                       |
| Mantenimiento en Gabinetes                     | Estado                    |
| Equipos RRU, Router o MW                       | N/A                       |
| Tarjetas electrónicas                          | N/A                       |
| Cables                                         | N/A                       |
| Alcanceamiento                                 | Estado                    |
| Sistema Redundante                             | N/A                       |
| Conectores                                     | N/A                       |
| Cables                                         | N/A                       |
| Antenas                                        | N/A                       |
| Verificación cables                            | N/A                       |
| Seguridad Eléctrica interior                   | Estado                    |
| Chapa Eléctrica                                | N/A                       |
| Terminales                                     | N/A                       |
| Cámaras                                        | N/A                       |
| Grabador de Video                              | N/A                       |
| Sensor de Humo                                 | N/A                       |
| Obras civiles - Seguridad Exterior             | Estado                    |
| Estado de Puertas y paredes                    | N/A                       |
| Concreción                                     | N/A                       |
| Filtración de agua                             | N/A                       |
| Estado de Monopolo/Torre                       | N/A                       |
| Autoprotección/Torre Vestida                   | N/A                       |
| Cable de vida                                  | N/A                       |
| Limpieza general de site                       | N/A                       |
| Firma representante local                      | Firma representante Claro |
| Nombre: Edmundo Rosendo Diaz                   | Nombre: Claró             |
| Cargo: poblador                                | Cargo: Técnico            |
| DNI: 41406354                                  | DNI: 41406354             |

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

