




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Direccion: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ000000081432

Sticker Año mantenimiento



09/06/2026
11°42'10.987"S 76°16'04.645"W
LI5172 CHICLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA



FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE



CHECKLIST - OBRA CIVIL

Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General