



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ000000081340

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES



DURANTE



DESPUES




LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES



DURANTE



DESPUES



TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general