




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ000000081348

Sticker Año mantenimiento



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.999"S 76°44'41.948"W
LI1560 JUCUL



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos