




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Direccion: COMUNIDAD CAMPESINA DE JUCUL
ID site: LI1560
CRQ: CRQ000000081348

Sticker Año mantenimiento



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DURANTE



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

DESPUES



09/06/2026
10°56'54.997"S 76°44'41.888"W
LI1560 JUCUL

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos