



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: JUCUL
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: Centro Poblado JUCUL
ID site: 1508090001
CRQ: CRQ000000081357

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	10-06-2026
Nombre de la localidad:	JUCUL
ID:	1508090001
Nombre de autoridad local:	MILTON VILLALBA
Nombre responsable de mantenimiento:	DAVID SALCEDO SILES
Inspección AC/DC/AA	Estado
Lineas Electricas	N.P.
Rectificadores	N.P.
Unidad de baterias	N.P.
Tableros de distribución	N.P.
Alta Acousticshield	N.P.
Interrupciones termomagnéticas	N.P.
Conductores electricos	N.P.
Conectores y terminales	N.P.
Luminarias	N.P.
Luz de Barrido	N.P.
SF6	N.P.
Sistema de Puente a Tierra	N.P.
Aterramiento Equipos	N.P.
Mantenimiento en distribucion	Estado
Equipos BBU, Router o MW	N.P.
Tarjetas electronicas	N.P.
Cables	N.P.
Aterramiento	N.P.
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N.P.
Cables	N.P.
Antenas	N.P.
VSWR cables	N.P.
Seguridad Fisica Interior	Estado
Chapa Electrica	N.P.
Tarjetaria	N.P.
Camara	N.P.
Grabador de Video	N.P.
Sensor de Humo	N.P.
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N.P.
Concertina	N.P.
Filtración de agua	N.P.
Estado de Monopolo/Torre	N.P.
Autoproteccion/Torre Ventada	N.P.
Cable de vida	N.P.
Limpieza general de site	N.P.

[Signature]
Firma representante Claró
Nombre: LEONIL PACHE
Cargo: POLO DE
DNI: 00 574 40

[Signature]
Firma representante Claró
Nombre: DAVID SALCEDO SILES
Cargo: POLO DE
DNI: 00 574 40

10/06/2026
10°56'54.012"S 76°44'41.665"W
1508090001 JUCUL

N/A