




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: SURCO
Nombre de Localidad: SURCO
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Dirección: CP SAN JERONIMO DE SURCO
ID site: LI5254
CRQ: CRQ00000081434

Sticker Año mantenimiento




10/06/2026
11°53'07.141"S 76°26'29.446"W
LI5254 SURCO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




10/06/2026
11°53'07.047"S 76°26'29.502"W
LI5254 SURCO

DURANTE



10/06/2026
11°53'07.144"S 76°26'29.484"W
LI5254 SURCO


DESPUES



10/06/2026
11°53'07.057"S 76°26'29.527"W
LI5254 SURCO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




10/06/2026
11°53'07.142"S 76°26'29.484"W
LI5254 SURCO

DURANTE



10/06/2026
11°53'07.133"S 76°26'29.514"W
LI5254 SURCO


DESPUES



10/06/2026
11°53'07.123"S 76°26'29.484"W
LI5254 SURCO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




10/06/2026
11°53'07.127"S 76°26'29.527"W
LI5254 SURCO

DURANTE



10/06/2026
11°53'07.023"S 76°26'29.464"W
LI5254 SURCO

DESPUES



10/06/2026
11°53'07.102"S 76°26'29.447"W
LI5254 SURCO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos