



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

**Nombre de la Estacion:** 351192  
**Nombre de Localidad:** HUAROS  
**Fecha:** 10/06/2026 - 10/06/2026  
**Direccion:** AVENIDA PROLONGACION JOSE GALVEZ S/N  
**ID site:** 351192  
**CRQ:** CRQ000000081437

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

