



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20243
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: LA HUERTA
ID site: 354119
CRQ: CRQ000000081373

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	10/06/2026
Nombre de la localidad:	20243
Nombre de autoridad local:	Subcom. Daniel Ojeda Abuelo
Nombre responsable de mantenimiento:	Claró
Energía AC-DC-AB	Estado
Unidad Eléctrica	AA
Volaje de	AA
Rectificadores	AA
Volaje de Baterías	AA
Tableros de Distribución	AA
Accesorios	AA
Interrupciones termomagnéticas	AA
Conectores eléctricos	AA
Conectores y terminales	AA
Luminarias	AA
Luz de Emergencia	AA
SEAL	Estado
Sistema de Puerta a Tierra	AA
Aterramiento Eléctrico	AA
Desarrollo de cables en Gabinete	Estado
Equipos BBU, Router o MW	AA
Tarjetas electrónicas	AA
Cables	AA
Aterramiento	Estado
Sistema Radiante	AA
Conectores	AA
Cables	AA
Antenas	AA
VSWR cables	AA
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	AA
Fuente de Energía	AA
Cámara	AA
Grabador de Video	AA
Sensor de Humo	AA
Fibras ópticas - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y ventanas	AA
Conectores	AA
Estado de Muro/Foro	AA
Autodetección de Fuego/Ventada	AA
Cable de vida	AA
Luminarias	AA

Claró
10/06/2026
12°57'59.340"S 76°20'12.825"W
354119

N/A