



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

**Nombre de la Estacion:** VIRGEN DEL ROSARIO  
**Nombre de Localidad:** SUPE  
**Fecha:** 10/06/2026 - 10/06/2026  
**Direccion:** Centro Poblado VIRGEN DEL ROSARIO  
**ID site:** 1502040003  
**CRQ:** CRQ000000081361

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

| FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Fecha de realización:                          | 10-06-2026           |
| Nombre de la localidad:                        | VIRGEN DEL ROSARIO   |
| ID:                                            | 1502040003           |
| Nombre de autoridad localidad:                 | Suplen. Carlos Rojas |
| Nombre responsable de mantenimiento:           | BOIS ELLERES GAMBINI |
| Energía AC-DC/AA                               | Estado               |
| Línea Eléctrica                                | N/A                  |
| Voltajes AC                                    | N/A                  |
| Rectificadores                                 | N/A                  |
| Voltajes de Baterías                           | N/A                  |
| Tableros de Distribución                       | N/A                  |
| Alta Automático                                | N/A                  |
| Interruptores termomagnéticos                  | N/A                  |
| Conductores eléctricos                         | N/A                  |
| Conectores y terminales                        | N/A                  |
| Luminarias                                     | N/A                  |
| Luz de Señal                                   | N/A                  |
| SPAT                                           | N/A                  |
| Alarma de Puerta a Tierra                      | N/A                  |
| Atarriamiento Equipos                          | N/A                  |
| Mantenimiento en Gabinetes                     | Estado               |
| Equipos BBU, Router o MW                       | N/A                  |
| Tarjetas electrónicas                          | N/A                  |
| Cables                                         | N/A                  |
| Atarriamiento                                  | N/A                  |
| Sistema Redundante                             | N/A                  |
| Conectores                                     | N/A                  |
| Cables                                         | N/A                  |
| Antenas                                        | N/A                  |
| Conexión cables                                | N/A                  |
| Seguridad Física Interior                      | Estado               |
| Chapas Eléctricas                              | N/A                  |
| Tarjetas                                       | N/A                  |
| Carpetas                                       | N/A                  |
| Grabador de Video                              | N/A                  |
| Sensor de Humo                                 | N/A                  |
| Objetos dentro - Seguridad Exterior            | Estado               |
| Estado de Puertas y paredes                    | N/A                  |
| Concreto                                       | N/A                  |
| Filtración de agua                             | N/A                  |
| Estado de Monopód/Torre                        | N/A                  |
| Autosoportada/Torre Ventada                    | N/A                  |
| Cables de video                                | N/A                  |
| Limpieza general de site                       | N/A                  |

Suplen. Carlos Rojas  
Nombre: Suplen. Carlos Rojas  
Cargo: Técnico  
DNI: 7902213

Suplen. Carlos Gamini  
Nombre: Suplen. Carlos Gamini  
Cargo: Técnico  
DNI: 7902213

10/06/2026  
10°44'16.127"S 77°36'50.339"W  
1502040003 VIRGEN DEL ROSARIO

N/A