



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN VICENTE DE ASPITIA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: Centro Poblado SAN VICENTE DE ASPITIA
ID site: 1505150010
CRQ: CRQ000000081453

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



10/06/2026
13°04'32.786"S 76°21'08.418"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



10/06/2026
13°04'32.790"S 76°21'08.461"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



10/06/2026
13°04'32.661"S 76°21'08.504"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 5

Foto del Acta firmada



10/06/2026
13°04'32.757"S 76°21'08.423"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



10/06/2026
13°04'32.673"S 76°21'08.429"W
1505150010 SAN VICENTE DE ASPITIA