




REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: Centro Poblado CANCHAN
ID site: 1510080007
CRQ: CRQ000000081371

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema