



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estacion: CERRO_SUCHE
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CERRO SUCHE
ID site: LI0906
CRQ: CRQ00000081435

Sticker Año mantenimiento




11/06/2026
11°57'51.900"S 76°32'31.090"W
LI0906 CERRO_SUCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



11/06/2026
11°57'51.914"S 76°32'31.204"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.997"S 76°32'31.112"W
LI0906 CERRO_SUCHE


DESPUES



11/06/2026
11°57'51.969"S 76°32'31.172"W
LI0906 CERRO_SUCHE


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




11/06/2026
11°57'51.905"S 76°32'31.184"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.927"S 76°32'31.064"W
LI0906 CERRO_SUCHE


DESPUES



11/06/2026
11°57'52.014"S 76°32'31.110"W
LI0906 CERRO_SUCHE


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




11/06/2026
11°57'51.958"S 76°32'31.064"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.997"S 76°32'31.064"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'52.014"S 76°32'31.110"W
LI0906 CERRO_SUCHE

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos