




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CULLHUAY
Nombre de Localidad: HUAROS
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CULLHUAY
ID site: LI4354
CRQ: CRQ00000081433

Sticker Año mantenimiento



11/06/2026
11°24'12.495"S 76°31'40.954"W
LI4354 CULLHUAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



11/06/2026
11°24'12.555"S 76°31'40.939"W
LI4354 CULLHUAY

DURANTE



11/06/2026
11°24'12.507"S 76°31'40.935"W
LI4354 CULLHUAY

DESPUES



11/06/2026
11°24'12.466"S 76°31'40.911"W
LI4354 CULLHUAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/06/2026
11°24'12.468"S 76°31'40.921"W
LI4354 CULLHUAY

DURANTE



11/06/2026
11°24'12.548"S 76°31'40.957"W
LI4354 CULLHUAY


DESPUES



11/06/2026
11°24'12.514"S 76°31'40.911"W
LI4354 CULLHUAY


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




11/06/2026
11°24'12.449"S 76°31'41.833"W
LI4354 CULLHUAY

DURANTE



11/06/2026
11°24'12.489"S 76°31'40.965"W
LI4354 CULLHUAY

DESPUES



11/06/2026
11°24'12.527"S 76°31'41.021"W
LI4354 CULLHUAY

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos