



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CERRO SUCHE
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CERRO SUCHE
ID site: LI0906
CRQ: CRQ000000081435

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

