



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: OTEC
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO OTEC
ID site: LI5132
CRQ: CRQ00000081349

Sticker Año mantenimiento



11/06/2026
11°10'32.249"S 76°54'13.769"W
LI5132 OTEC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




11/06/2026
11°10'32.196"S 76°54'13.726"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'32.254"S 76°54'13.813"W
LI5132 OTEC

DESPUES



11/06/2026
11°10'32.160"S 76°54'13.759"W
LI5132 OTEC

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/06/2026
11°10'32.281"S 76°54'13.765"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'32.265"S 76°54'13.677"W
LI5132 OTEC


DESPUES



11/06/2026
11°10'32.201"S 76°54'13.774"W
LI5132 OTEC


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




11/06/2026
11°10'32.294"S 76°54'13.720"W
LI5132 OTEC

DURANTE



11/06/2026
11°10'32.235"S 76°54'13.694"W
LI5132 OTEC

DESPUES



11/06/2026
11°10'32.167"S 76°54'13.753"W
LI5132 OTEC

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos