



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: OTEC
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO OTEC
ID site: LI5132
CRQ: CRQ000000081349

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 11°10'32.057"S 76°54'13.967"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.010"S 76°54'14.027"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.034"S 76°54'13.966"W LISTA OTEC
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 11°10'31.972"S 76°54'14.018"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.004"S 76°54'13.964"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.024"S 76°54'13.967"W LISTA OTEC
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 11°10'31.972"S 76°54'14.018"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.018"S 76°54'13.957"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.024"S 76°54'13.967"W LISTA OTEC
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 11°10'32.012"S 76°54'14.036"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'32.018"S 76°54'14.068"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'31.978"S 76°54'14.047"W LISTA OTEC
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 11°10'31.983"S 76°54'14.036"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'31.970"S 76°54'14.060"W LISTA OTEC	 11/06/2026 11°10'31.967"S 76°54'14.027"W LISTA OTEC

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

