



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CULLHUAY
Nombre de Localidad: HUAROS
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CULLHUAY
ID site: LI4354
CRQ: CRQ000000081433

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



11/06/2026
11°24'12.312"S 76°31'37.061"W
LI4354 CULLHUAY

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




11/06/2026
11°24'12.306"S 76°31'37.141"W
LI4354 CULLHUAY

FOTO 4 Foto tomada del NOC



11/06/2026
11°24'12.276"S 76°31'37.062"W
LI4354 CULLHUAY

FOTO 5 Foto del Acta firmada



11/06/2026
11°24'12.319"S 76°31'37.095"W
LI4354 CULLHUAY

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



11/06/2026
11°24'12.263"S 76°31'37.048"W
LI4354 CULLHUAY