



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: Candelaria
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: Candelaria
ID site: 355878
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Avenida La Candelaria Mz.O - Lt.2, Chancay 15130,
Departamento de Lima, Perú

Latitud
S 11°30'4.54428"
Longitud
W 77°17'43.49436"
Distancia
4 m

Fecha
12/06/26 09:39
Altitud
64 m a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos