




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANCHAN
ID site: LI5619
CRQ: CRQ000000081367

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DURANTE



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN

DESPUES



12/06/2026
12°46'46.797"S 75°55'10.333"W
LI5619 CANCHAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos