



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000081346

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
11°29'56.119"S 77°17'55.393"W
LI5120 CANDELARIA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: Avenida La Candelaria Mz.K - Lt.10, Chancay 15130, Departamento de Lima, Perú
Latitud: S 11°29'55.83624"
Longitud: W 77°17'52.98072"
Distancia: 211 ft
Fecha: 12/6/2026 11:28 a.m.
Altitud: 157 ft a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




12/06/2026
11°29'56.103"S 77°17'55.342"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



12/06/2026
11°29'56.103"S 77°17'55.342"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



12/06/2026
11°29'56.103"S 77°17'55.286"W
LI5120 CANDELARIA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



12/06/2026
11°29'56.103"S 77°17'55.348"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



12/06/2026
11°29'56.078"S 77°17'55.190"W
LI5120 CANDELARIA


DESPUES



12/06/2026
11°29'56.103"S 77°17'55.324"W
LI5120 CANDELARIA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




12/06/2026
11°29'56.159"S 77°17'55.355"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



12/06/2026
11°29'56.210"S 77°17'55.263"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



12/06/2026
11°29'56.091"S 77°17'55.302"W
LI5120 CANDELARIA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos