



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: VIRGEN DE LAS MERCEDES
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CP VIRGEN DE LAS MERCEDES
ID site: LI3922
CRQ: CRQ000000081410

FOTO 1


Referencia Localidad (Letrero,Otro)



12/06/2026
10°45'30.379"S 77°38'24.648"W
LI3922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección
C.P. Virgen de las Mercedes 15161, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°45'33.76044"
Longitud
W 77°38'27.1428"
Distancia
9 m

Fecha
12/06/26 10:39 a. m.
Altitud
167 m a.s.l

FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



12/06/2026
10°45'30.357"S 77°38'24.649"W
LI3922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

FOTO 4

Foto tomada del NOC



12/06/2026
10°45'30.377"S 77°38'24.688"W
LI3922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

FOTO 5

Foto del Acta firmada


FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 12-06-2026	
Nombre de la localidad: VIRGEN DE LAS MERCEDES	
ID: LI 3922	
Nombre de autoridad local: Mtro. Carlos Rojas	
Nombre responsable de mantenimiento: Elio, Paragaito Amico	
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea eléctrica	OK
Volaje AT	OK
Rectificadores	OK
Volaje de Distribución	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batiraje	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Almacenamiento Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinetes	OK
Equipos RRU, Router o MUX	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Relé	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa eléctrica	OK
Tarjetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Mamparo/Torre	OK
Autosoportada/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

Firma autoridad local: Mtro. Carlos Rojas
Cargo: Mtro.
DNI 572605134

Firma responsable Claró: Elio Paragaito Amico
Fecha: 12/06/2026
10°45'30.371"S 77°38'24.716"W
LI3922 VIRGEN DE LAS MERCEDES

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinetete



12/06/2026
10°45'30.370"S 77°38'24.735"W
LI3922 VIRGEN DE LAS MERCEDES