




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: SANTIAGO DE TUNA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: CP SANTIAGO DE TUNA
ID site: LI5252
CRQ: CRQ00000084943

Sticker Año mantenimiento




15/06/2026
11°59'05.167"S 76°31'33.868"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/06/2026
11°59'05.256"S 76°31'33.841"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

DURANTE



15/06/2026
11°59'05.256"S 76°31'33.845"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA


DESPUES



15/06/2026
11°59'05.205"S 76°31'33.929"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




15/06/2026
11°59'05.150"S 76°31'33.878"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

DURANTE



15/06/2026
11°59'05.220"S 76°31'33.864"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA


DESPUES



15/06/2026
11°59'05.197"S 76°31'33.873"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




15/06/2026
11°59'05.150"S 76°31'33.878"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

DURANTE



15/06/2026
11°59'05.163"S 76°31'33.810"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

DESPUES



15/06/2026
11°59'05.200"S 76°31'33.871"W
LI5252 SANTIAGO DE TUNA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos