



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO
ID site: LI5655
CRQ: CRQ00000084937

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

