



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: PAMPA LIBRE
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: PARCELA A LT7 FUNDO SANTA ROSA (KM 82.5 - CA PANAMERICANA NORTE)
ID site: LI1009
CRQ: CRQ000000084882

Sticker Año mantenimiento



15/06/2026
11°33'28.057"S 77°15'56.328"W
LI1009 PAMPA LIBRE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Autopista Panamericana Norte, Chancay 15131, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°33'31.80384"
Longitud
W 77°15'56.2086"
Distancia
44 ft
Fecha
15/6/2026 9:31 a.m.
Altitud
184 ft a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE	 15/06/2026 11°33'28.102"S 77°15'56.364"W LINCO9 PAMPA LIBRE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general