



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000084945

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



16/06/2026
13°04'42.550"S 76°26'33.082"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




16/06/2026
13°04'42.539"S 76°26'33.094"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 4 Foto tomada del NOC



16/06/2026
13°04'42.506"S 76°26'33.123"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 5 Foto del Acta firmada



16/06/2026
13°04'42.564"S 76°26'33.101"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



16/06/2026
13°04'42.599"S 76°26'33.087"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS