




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: PASAMAYO
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PASAMAYO
ID site: LI4452
CRQ: CRQ000000084880

Sticker Año mantenimiento



16/06/2026
11°36'27.490"S 77°13'00.010"W
LI4452 PASAMAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

DURANTE



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

DESPUES



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

DURANTE



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

DESPUES



16/06/2026
11°36'27.565"S 77°12'59.919"W
LI4452 PASAMAYO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



16/06/2026
11°36'27.490"S 77°13'00.010"W
LI4452 PASAMAYO

DURANTE



16/06/2026
11°36'27.490"S 77°13'00.010"W
LI4452 PASAMAYO

DESPUES



16/06/2026
11°36'27.490"S 77°13'00.010"W
LI4452 PASAMAYO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos