



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20928
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: PARQUE SANTO DOMINGO S/N
ID site: 350197
CRQ: CRQ000000085074

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



16/06/2026
10°47'24.969"S 77°40'27.516"W
350197

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



16/06/2026
10°47'26.971"S 77°40'27.443"W
350197

FOTO 4

Foto tomada del NOC



16/06/2026
10°47'26.917"S 77°40'27.518"W
350197

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de registro:	16-06-2026
Nombre de la localidad:	SANTO DOMINGO
Id:	209 197
Nombre de autoridad local:	Maria Josea Barrios Borja
Nombre responsable de mantenimiento:	Eduardo Pantoja Alvarado
Energia AC-DC-AA	Estado
Lineas Electricas	Verificar el estado de transformadores
Voltage AC	Verificar que los valores de voltage estén en el rango
Rectificadores	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Tarjetas de Baterias	Probar el buen estado de las baterias
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores electricos	Verificar el buen estado de los conductores electricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del site
Luz de Batigage	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router a 40W	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electronicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electronicas
Cables	Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y DDU
Cables	Verificar estado de cables de los RRU y DDU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Logos cables	Indicar el VSWR mediante Software adecuado
Seguridad Fisica Interior	Estado
Chapa Electrica	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar el buen funcionamiento de la fectora
Camara	Revisión de sujeción y anclaje de la cámara
Gratizador de Video	Verificar grabación legal
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Cables opticos - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y cerraduras	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concentradora	Verificar el estado de la Concentradora
Exposición de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Montapoderes	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotector Torre Ventada	Inspeccionar al buen estado del cable de vista
Cable de vista	Inspeccionar al buen estado del cable de vista
Limpieza general de site	Inspeccionar al buen estado del cable de vista

Forma autorizada (Claró)
Nombre: Maria Josea Barrios Borja
Cargo: Asesor Técnico (C)
DNI: 15713866

Forma autorizada (Claró)
Nombre: Eduardo Pantoja Alvarado
Cargo: Asesor Técnico (C)
DNI: 61435148

16/06/2026
10°47'26.967"S 77°40'27.506"W
350197

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

