



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: PACCHO
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PACCHO
ID site: LI5354
CRQ: CRQ000000084939

Sticker Año mantenimiento




16/06/2026
10°57'24.971"S 76°55'59.317"W
LI5354 PACCHO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




16/06/2026
10°57'24.992"S 76°55'59.367"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



16/06/2026
10°57'24.937"S 76°55'59.376"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



16/06/2026
10°57'25.063"S 76°55'59.311"W
LI5354 PACCHO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



16/06/2026
10°57'24.992"S 76°55'59.367"W
LI5354 PACCHO

DURANTE



16/06/2026
10°57'24.937"S 76°55'59.376"W
LI5354 PACCHO


DESPUES



16/06/2026
10°57'24.992"S 76°55'59.367"W
LI5354 PACCHO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




16/06/2026
10°57'24.992"S 76°55'59.367"W
LI5354 PACCHO

DURANTE




16/06/2026
10°57'24.937"S 76°55'59.376"W
LI5354 PACCHO

DESPUES



16/06/2026
10°57'24.992"S 76°55'59.367"W
LI5354 PACCHO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales