



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PASAMAYO
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PASAMAYO
ID site: LI4452
CRQ: CRQ000000084880

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



16/06/2026
11°36'32.387"S 77°12'52.229"W
LI4452 PASAMAYO



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°36'27.58672"
Longitud
W 77°12'59.62801"
Distancia
14 yd
Fecha
16/6/2026 09:57
Altitud
57 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE


DESPUES



16/06/2026
11°36'32.409"S 77°12'52.330"W
LI4452 PASAMAYO



16/06/2026
11°36'32.389"S 77°12'52.204"W
LI4452 PASAMAYO



16/06/2026
11°36'32.370"S 77°12'52.245"W
LI4452 PASAMAYO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



16/06/2026
11°36'32.429"S 77°12'52.296"W
LI4452 PASAMAYO



16/06/2026
11°36'32.454"S 77°12'52.213"W
LI4452 PASAMAYO




16/06/2026
11°36'32.406"S 77°12'52.296"W
LI4452 PASAMAYO

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



16/06/2026
11°36'32.408"S 77°12'52.237"W
LI4452 PASAMAYO



16/06/2026
11°36'32.371"S 77°12'52.275"W
LI4452 PASAMAYO



16/06/2026
11°36'32.432"S 77°12'52.275"W
LI4452 PASAMAYO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos