



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTO DOMINGO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: Centro Poblado SANTO DOMINGO
ID site: 1502040018
CRQ: CRQ000000085091

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	16-06-2026
Nombre de la localidad:	SANTO DOMINGO
ID:	1502040018
Nombre de autoridad local:	Franco Borja Perez
Nombre responsable de mantenimiento:	Edmundo Thompson Arce
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores electromagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Balizaje	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Franco Borja Perez
Firma autoridad local
Nombre Franco Borja Perez
Cargo poblador
DNI: 7170 2163

Edmundo Thompson Arce
Firma responsable de mantenimiento
Nombre Edmundo Thompson Arce
Cargo responsable de mantenimiento
DNI: 7170 2163

16/06/2026
10°47'24.697"S 77°40'27.257"W
1502040018 SANTO DOMINGO

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

