




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: CP SAN ANDRES DE TUPICOCHA
ID site: LI5194
CRQ: CRQ000000085441

Sticker Año mantenimiento



16/06/2026
12°00'03.990"S 76°28'31.489"W
LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General