



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA
Nombre de Localidad: SAN ANDRES DE TUPICOCHA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: CP SAN ANDRES DE TUPICOCHA
ID site: LI5194
CRQ: CRQ000000085441

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 11°59'59.571"S 76°28'29.660"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.567"S 76°28'29.667"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.438"S 76°28'29.748"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 11°59'59.617"S 76°28'29.691"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.607"S 76°28'29.721"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.610"S 76°28'29.769"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 11°59'59.628"S 76°28'29.703"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.617"S 76°28'29.725"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.610"S 76°28'29.746"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 11°59'59.541"S 76°28'29.780"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.560"S 76°28'29.719"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.610"S 76°28'29.717"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/06/2026 11°59'59.570"S 76°28'29.749"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.567"S 76°28'29.736"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA	16/06/2026 11°59'59.606"S 76°28'29.751"W LI5194 SAN ANDRES DE TUPICOCHA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

