



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 351291
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 16/06/2026 - 16/06/2026
Direccion: AVENIDA LA ALAMEDA S/N
ID site: 351291
CRQ: CRQ000000085389

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	16/06/2026
Nombre de la localidad:	Huamantanga
ID:	351291
Nombre de autoridad local:	ULISES CASTRUECA GUTIERREZ
Nombre responsable de mantenimiento:	Diego Aguirre
Energía AC-DC-AA	Estado: N/A
Linea Eléctrica	N/A
Verificar que los valores de voltaje estén en el rango	N/A
Voltaje AC	N/A
Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores	N/A
Rectificadores	N/A
Verificar el buen estado de las baterías	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Verificar el estado de los tableros de distribución	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Verificar el estado de los tableros de distribución	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Verificar el buen funcionamiento de los interruptores	N/A
Interruptores	N/A
Verificar el buen estado de los conductores eléctricos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Verificar el buen estado de los conectores y terminales	N/A
Conectores y terminales	N/A
Verificar el buen estado de los conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Verificar el buen funcionamiento	N/A
Luz de Reflejo	N/A
Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables	N/A
SPTA	N/A
Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Verificar el buen estado de equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas	N/A
Equipos BBU, Router o MW	N/A
Verificar la limpieza física y al orden de los cables	N/A
Cables	N/A
Verificación y ajuste de aterramiento	N/A
Aterramiento	N/A
Verificar estado de conectores BBU y ODU	N/A
Sistema Radiante	N/A
Verificar estado de cables de las BBU y ODU	N/A
Cables	N/A
Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje	N/A
Antenas	N/A
Medir el VSWR mediante Software adecuado	N/A
VSWR cables	N/A
Verificar correcto funcionamiento	N/A
Seguridad Física Interior	N/A
Verificar el buen funcionamiento de la lectora	N/A
Tarjetas	N/A
Verificar grabación total	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Revisión estado del sensor de Humo	N/A
Sensor de Humo	N/A
Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	N/A
Verificar el estado de la Concertina	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes	N/A
Estado de BBU/Torre	N/A
Inspeccionar el estado de estructuras	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Inspeccionar el buen estado del cable de vida	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

16/06/2026
11°29'56.535"S 76°44'57.069"W
351291

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	16/06/2026
Nombre de la localidad:	Huamantanga
ID:	351291
Nombre de autoridad local:	ULISES CASTRUECA GUTIERREZ
Nombre responsable de mantenimiento:	Diego Aguirre
Energía AC-DC-AA	Estado: N/A
Linea Eléctrica	N/A
Verificar que los valores de voltaje estén en el rango	N/A
Voltaje AC	N/A
Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores	N/A
Rectificadores	N/A
Verificar el buen estado de las baterías	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Verificar el estado de los tableros de distribución	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Verificar el estado de los tableros de distribución	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Verificar el buen funcionamiento de los interruptores	N/A
Interruptores	N/A
Verificar el buen estado de los conductores eléctricos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Verificar el buen estado de los conectores y terminales	N/A
Conectores y terminales	N/A
Verificar el buen estado de los conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Verificar el buen funcionamiento	N/A
Luz de Reflejo	N/A
Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables	N/A
SPTA	N/A
Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Verificar el buen estado de equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	N/A
Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas	N/A
Equipos BBU, Router o MW	N/A
Verificar la limpieza física y al orden de los cables	N/A
Cables	N/A
Verificación y ajuste de aterramiento	N/A
Aterramiento	N/A
Verificar estado de conectores BBU y ODU	N/A
Sistema Radiante	N/A
Verificar estado de cables de las BBU y ODU	N/A
Cables	N/A
Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje	N/A
Antenas	N/A
Medir el VSWR mediante Software adecuado	N/A
VSWR cables	N/A
Verificar correcto funcionamiento	N/A
Seguridad Física Interior	N/A
Verificar el buen funcionamiento de la lectora	N/A
Tarjetas	N/A
Verificar grabación total	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Revisión estado del sensor de Humo	N/A
Sensor de Humo	N/A
Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	N/A
Verificar el estado de la Concertina	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes	N/A
Estado de BBU/Torre	N/A
Inspeccionar el estado de estructuras	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Inspeccionar el buen estado del cable de vida	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

16/06/2026
11°29'56.611"S 76°44'56.970"W
351291