




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA  
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA  
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA  
ID site: LI4223  
CRQ: CRQ00000084942

### Sticker Año mantenimiento



17/06/2026  
11°30'07.699"S 76°45'00.175"W  
LI4223 HUAMANTANGA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### INSPECCIÓN VISUAL

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES





| CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |        |                                                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAT                                   | Estado |                                                                                                |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Pararrayos                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Equipos                                | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Estructuras                            | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra                             |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |