



REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas


Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Dirección: Centro Poblado HUANTAN
ID site: 1510160001
CRQ: CRQ000000085704

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES




17/06/2026
12°27'22.510"S 75°48'40.804"W
1510160001 HUANTAN

DURANTE



17/06/2026
12°27'22.453"S 75°48'40.721"W
1510160001 HUANTAN

DESPUES



17/06/2026
12°27'22.529"S 75°48'40.807"W
1510160001 HUANTAN

EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



17/06/2026
12°27'22.513"S 75°48'40.761"W
1510160001 HUANTAN

DURANTE



17/06/2026
12°27'22.553"S 75°48'40.755"W
1510160001 HUANTAN

DESPUES



17/06/2026
12°27'22.502"S 75°48'40.799"W
1510160001 HUANTAN

TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



17/06/2026
12°27'22.513"S 75°48'40.761"W
1510160001 HUANTAN

DURANTE



17/06/2026
12°27'22.553"S 75°48'40.755"W
1510160001 HUANTAN

DESPUES



17/06/2026
12°27'22.502"S 75°48'40.799"W
1510160001 HUANTAN



CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema