




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

**Nombre de la Estación:** SAN JUAN DE PACOTA  
**Nombre de Localidad:** SAN ANDRES DE TUPICOCHA  
**Fecha:** 17/06/2026 - 17/06/2026  
**Dirección:** CP SAN JUAN DE PACOTA  
**ID site:** LI5702  
**CRQ:** CRQ000000085441

### Sticker Año mantenimiento




17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

#### ANTES




17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DURANTE



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DESPUES



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DURANTE



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DESPUES



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

#### ANTES



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DURANTE



17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

#### DESPUES




17/06/2026  
12°00'49.847"S 76°26'44.265"W  
LI5702 SAN JUAN DE PACOTA

## REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



## REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



## LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



## REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



## REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



| REVISIÓN DE LA SIRENA                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                              | DURANTE                                                                              | DESPUES                                                                               |
|    |    |    |
| REVISIÓN DEL EXTINTOR                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
| ANTES                                                                              | DURANTE                                                                              | DESPUES                                                                               |
|    |    |    |
| REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA                         |                                                                                      |                                                                                       |
| ANTES                                                                              | DURANTE                                                                              | DESPUES                                                                               |
|  |  |  |

| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | OK     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |