





REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PASAMAYO
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: Centro Poblado PASAMAYO
ID site: 1506040033
CRQ: CRQ000000084881

FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero,Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
 17/06/2026 11°36'21.592"S 77°15'05.248"W 1506040033 PASAMAYO			
FOTO 3	Persona Local que firma el Acta	FOTO 4	Foto tomada del NOC
 17/06/2026 11°36'21.582"S 77°15'05.242"W 1506040033 PASAMAYO		 17/06/2026 11°36'21.682"S 77°15'05.302"W 1506040033 PASAMAYO	
FOTO 5	Foto del Acta firmada	FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
 17/06/2026 11°36'21.653"S 77°15'05.320"W 1506040033 PASAMAYO			