



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CARANIA
Nombre de Localidad: CARANIA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Direccion: CP CARANIA
ID site: LI5613
CRQ: CRQ000000085583

Sticker Año mantenimiento



18/06/2026
12°20'40.318"S 75°52'18.677"W
LI5613 CARANIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



18/06/2026
12°20'40.428"S 75°52'18.728"W
LI5613 CARANIA

DURANTE



18/06/2026
12°20'40.395"S 75°52'18.600"W
LI5613 CARANIA


DESPUES



18/06/2026
12°20'40.379"S 75°52'18.739"W
LI5613 CARANIA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




18/06/2026
12°20'40.418"S 75°52'18.698"W
LI5613 CARANIA

DURANTE



18/06/2026
12°20'40.387"S 75°52'18.700"W
LI5613 CARANIA


DESPUES



18/06/2026
12°20'40.407"S 75°52'18.698"W
LI5613 CARANIA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




18/06/2026
12°20'40.418"S 75°52'18.698"W
LI5613 CARANIA

DURANTE



18/06/2026
12°20'40.418"S 75°52'18.692"W
LI5613 CARANIA

DESPUES



18/06/2026
12°20'40.418"S 75°52'18.700"W
LI5613 CARANIA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos