



FOTO 1	Referencia Localidad (Letrero, Otro)	FOTO 2	Referencia Local (Municipalidad, Otro)
--------	--------------------------------------	--------	--



FOTO 3	Persona Local que firma el Acta
---------------	--

FOTO 4	Foto tomada del NOC
---------------	----------------------------




FOTO 5	Foto del Acta firmada
---------------	------------------------------

FOTO 6	Foto del Acta dentro del Gabinete
--------	-----------------------------------

		FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: Número de la localidad: ID: Número de actividad localid: Número consecutivo de mantenimiento:		18-06-2026 GENAPAC POBLA A NAYOLA PAOLA NELOS SANCHEZ	
Energía AC-DC-AA	Estado	N/A	Verificar el estado de transformadores
Voltaaje AC	N/A	N/A	Verificar que los voltajes de salida estén en el rango
Rectificadores	N/A	N/A	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltaje de baterías	N/A	N/A	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	N/A	N/A	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire acondicionado	N/A	N/A	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	N/A	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	N/A	N/A	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	N/A	N/A	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	N/A	N/A	Verificar todas las luminarias del sitio
Luz de Rutledge	N/A	N/A	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado	N/A	Verificar el estado de los grupos, tanto de caja como cables
Sistema de Puesta a Tierra	N/A	N/A	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puntos a tierra
Atenuación Equipos	Estado	N/A	Verificar el buen estado de equipos
Mantenimiento en cables	N/A	N/A	Verificar el buen estado de los cables electrónicos
Equipos RVN, Router o NVR	N/A	N/A	Verificar la imagen y el audio en el video de los cables
Targetas electrónicas	N/A	N/A	Verificación y ajuste de atenuación
Cables	Estado	N/A	Verificar estado de conexiones de los DMS y OSD
Atenuación	N/A	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Sistema Radiante	N/A	N/A	Identificar el WDS mediante software y el otro
Conectores	Estado	N/A	Verificar correcto funcionamiento
Cables	N/A	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la lectors
Antenas	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
OSDN cables	N/A	N/A	Verificar grabación local
Seguridad Física Interior	N/A	N/A	Revisión estado del sensor de Humo
Chapa Eléctrica	Estado	N/A	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Targeta	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Cámara	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Grabador de Video	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Sensor de Humo	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Otros estudios - Seguridad Exterior	Estado	N/A	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Concéntrica	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Targeta	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Estado de agua	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Estado de Microondas/Pico	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Antenas de radiofrecuencia Vertical	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Cable de video	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara
Limpieza general de site	N/A	N/A	Verificar el estado de la Cámara



PAOLA NELOS SANCHEZ
18062026
40032629
DICCORA

Firma representante Claro
PAOLA NELOS SANCHEZ
18/06/2026
11:30:25.282 S 77°10'11.742 W
19157523
355717

N/A