



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: AUCALLAMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Dirección: CP AUCALLAMA
ID site: LI4986
CRQ: CRQ00000084955

Sticker Año mantenimiento



18/06/2026
11°33'37.597"S 77°10'37.451"W
LI4986 AUCALLAMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Aucallama 15126, Gobierno Regional de Lima,
Perú
Latitud
S 11°33'37.66536"
Longitud
W 77°10'37.47396"
Distancia
1 yd
Fecha
18/6/2026 16:57
Altitud
162 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°38'37.689"S 77°10'37.545"W LI4986 AUCALLAMA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general