



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: AUCALLAMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Dirección: CP AUCALLAMA
ID site: LI4986
CRQ: CRQ000000084955

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 11°33'37.717"S 77°10'38.076"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.610"S 77°10'37.999"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.754"S 77°10'38.076"W LI4986 AUCALLAMA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 11°33'37.718"S 77°10'38.101"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.645"S 77°10'38.075"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.707"S 77°10'38.064"W LI4986 AUCALLAMA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 11°33'37.604"S 77°10'38.030"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.623"S 77°10'38.075"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.607"S 77°10'37.981"W LI4986 AUCALLAMA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 11°33'37.670"S 77°10'38.030"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.623"S 77°10'38.043"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.685"S 77°10'38.080"W LI4986 AUCALLAMA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/06/2026 11°33'37.746"S 77°10'37.966"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.709"S 77°10'38.036"W LI4986 AUCALLAMA	 18/06/2026 11°33'37.747"S 77°10'38.102"W LI4986 AUCALLAMA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

