



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: MARCO
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: Centro Poblado MARCO
ID site: 1504030003
CRQ: CRQ000000085646

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	19-06-2026
Nombre de la localidad:	1504030003
Nombre de autoridad local:	Frauto Padilla Tamayo
Nombre responsable de mantenimiento:	09323621
Energía AC-DC-AA	Estado N/A
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Resistencias	Verificar el buen funcionamiento de los reificadores
Tableros de Distribución	Probar el buen estado de los tableros
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores Termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Iluminarias	Probar todos los luminarias del sitio
Luz de Balleje	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado N/A
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinete	Estado N/A
Equipos RRU, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Terminales eléctricas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza física y el estado de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado N/A
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eBirdett
Seguridad Física Interior	Estado N/A
Chapas eléctricas	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar al buen funcionamiento de la hectora
Cámaras	Revisión de selección y anchura de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado N/A
Escalón de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Conductores	Verificar el estado de la Conectora
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto caudal de los gabinetes
Estado de Mamparo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosoportada/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general del site	N/A

19/06/2026
11°23'19.564'S 76°47'18.915'W
1504030003 MARCO

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	19-06-2026
Nombre de la localidad:	1504030003
Nombre de autoridad local:	Frauto Padilla Tamayo
Nombre responsable de mantenimiento:	09323621
Energía AC-DC-AA	Estado N/A
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Resistencias	Verificar el buen funcionamiento de los reificadores
Tableros de Distribución	Probar el buen estado de los tableros
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores Termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Iluminarias	Probar todos los luminarias del sitio
Luz de Balleje	Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado N/A
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Gabinete	Estado N/A
Equipos RRU, Router o MW	Verificar el buen estado de equipos
Terminales eléctricas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la limpieza física y el estado de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado N/A
Conectores	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eBirdett
Seguridad Física Interior	Estado N/A
Chapas eléctricas	Verificar correcto funcionamiento
Terminales	Verificar al buen funcionamiento de la hectora
Cámaras	Revisión de selección y anchura de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado N/A
Escalón de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Conductores	Verificar el estado de la Conectora
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto caudal de los gabinetes
Estado de Mamparo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosoportada/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general del site	N/A

19/06/2026
11°23'19.577'S 76°47'18.962'W
1504030003 MARCO