




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°35'22.317"S 77°10'49.234"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



19/06/2026
11°35'22.370"S 77°10'49.235"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.307"S 77°10'49.176"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.339"S 77°10'49.184"W
LI4436 GRAMADALES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
11°35'22.301"S 77°10'49.230"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.290"S 77°10'49.246"W
LI4436 GRAMADALES


DESPUES



19/06/2026
11°35'22.326"S 77°10'49.207"W
LI4436 GRAMADALES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



19/06/2026
11°35'22.297"S 77°10'49.266"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.281"S 77°10'49.297"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.339"S 77°10'49.224"W
LI4436 GRAMADALES



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos