



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Dirección: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000084889

Sticker Año mantenimiento




19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES


DESPUES



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

DURANTE



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

DESPUES



19/06/2026
11°35'22.291"S 77°10'49.094"W
LI4436 GRAMADALES

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos