



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 20/06/2026 - 20/06/2026
Direccion: Centro Poblado QUINTAY
ID site: 1508110022
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

